

水処理施設の維持管理に関する記録 (放流水)

採取場所 放流水採取口 採取場所 放流水採取口  
 採取年月日 令和 7年 6月 5日 採取年月日 令和 7年 6月 5日  
 測定結果日 令和 7年 6月26日 測定結果日 令和 7年 6月20日  
 ダイオキシン類 0 pg-TEQ/L 試験結果 下記参照

| 分析項目                | 数値      | 単位   | 分析項目                              | 数値    | 単位     |
|---------------------|---------|------|-----------------------------------|-------|--------|
| アルキル水銀化合物           | 不検出     | mg/L | ベンゼン                              | <0.01 | mg/L   |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | <0.0005 | mg/L | セレン及びその化合物                        | <0.01 | mg/L   |
| カリウム及びその化合物         | <0.001  | mg/L | ほう素及びその化合物                        | 0.3   | —      |
| 鉛及びその化合物            | <0.01   | mg/L | ふっ素及びその化合物                        | <0.08 | mg/L   |
| 有機燐化合物              | <0.1    | mg/L | アンモニア、アンモニウム化合物、<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 2.6   | mg/L   |
| 六価クロム化合物            | <0.01   | mg/L | ノマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)                 | <0.5  | mg/L   |
| 砒素及びその化合物           | <0.01   | mg/L | ノマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)              | <0.5  | mg/L   |
| シアン化合物              | <0.1    | mg/L | フェノール類含有量                         | <0.5  | mg/L   |
| PCB                 | <0.0005 | mg/L | 銅含有量                              | <0.02 | mg/L   |
| トリクロロエチレン           | <0.01   | mg/L | 亜鉛含有量                             | 0.13  | mg/L   |
| テトラクロロエチレン          | <0.01   | mg/L | 溶解性鉄含有量                           | <0.05 | mg/L   |
| ジクロロメタン             | <0.02   | mg/L | 溶解性マンガン含有量                        | <0.02 | mg/L   |
| 四塩化炭素               | <0.002  | mg/L | クロム含有量                            | <0.02 | mg/L   |
| 1,2-ジクロロエタン         | <0.004  | mg/L | 大腸菌数                              | <1    | CFU/mL |
| 1,1-ジクロロエチレン        | <0.1    | mg/L | 燐含有量                              | 0.017 | mg/L   |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | <0.04   | mg/L | 1,4-ジオキサン                         | <0.05 | mg/L   |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | <0.3    | mg/L | 水素イオン濃度(pH)                       | 7.3   | mg/L   |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | <0.006  | mg/L | 生物化学的酸素要求量(BOD)                   | 1.1   | mg/L   |
| 1,3-ジクロロプロペン        | <0.002  | mg/L | 化学的酸素要求量(COD)                     | 3.0   | mg/L   |
| チウラム                | <0.006  | mg/L | 浮遊物質質量(SS)                        | <1    | mg/L   |
| シマジン                | <0.003  | mg/L | 窒素(T-N)                           | 3.1   | mg/L   |
| チオベンカルブ             | <0.02   | mg/L |                                   |       |        |

採取場所 放流水採取口 採取場所 放流水採取口  
 採取年月日 令和 7年12月 3日 採取年月日 令和 7年12月 3日  
 測定結果日 令和 8年 1月 日 測定結果日 令和 7年12月22日  
 pg-TEQ/L 試験結果 下記参照

| 分析項目                | 数値      | 単位   | 分析項目                              | 数値    | 数値     |
|---------------------|---------|------|-----------------------------------|-------|--------|
| アルキル水銀化合物           | 不検出     | mg/L | ベンゼン                              | <0.01 | mg/L   |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | <0.0005 | mg/L | セレン及びその化合物                        | <0.01 | mg/L   |
| カリウム及びその化合物         | <0.001  | mg/L | ほう素及びその化合物                        | 0.4   | mg/L   |
| 鉛及びその化合物            | <0.01   | mg/L | ふっ素及びその化合物                        | 0.09  | mg/L   |
| 有機燐化合物              | <0.1    | mg/L | アンモニア、アンモニウム化合物、<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 2.6   | mg/L   |
| 六価クロム化合物            | <0.01   | mg/L | ノマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)                 | <0.5  | mg/L   |
| 砒素及びその化合物           | <0.01   | mg/L | ノマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)              | <0.5  | mg/L   |
| シアン化合物              | <0.1    | mg/L | フェノール類含有量                         | <0.5  | mg/L   |
| PCB                 | <0.0005 | mg/L | 銅含有量                              | <0.02 | mg/L   |
| トリクロロエチレン           | <0.01   | mg/L | 亜鉛含有量                             | 0.41  | mg/L   |
| テトラクロロエチレン          | <0.01   | mg/L | 溶解性鉄含有量                           | 0.08  | mg/L   |
| ジクロロメタン             | <0.02   | mg/L | 溶解性マンガン含有量                        | <0.02 | mg/L   |
| 四塩化炭素               | <0.002  | mg/L | クロム含有量                            | <0.02 | mg/L   |
| 1,2-ジクロロエタン         | <0.004  | mg/L | 大腸菌数                              | <1    | CFU/mL |
| 1,1-ジクロロエチレン        | <0.1    | mg/L | 燐含有量                              | 0.037 | mg/L   |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | <0.04   | mg/L | 1,4-ジオキサン                         | <0.05 | mg/L   |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | <0.3    | mg/L | 水素イオン濃度(pH)                       | 8.6   | mg/L   |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | <0.006  | mg/L | 生物化学的酸素要求量(BOD)                   | <0.5  | mg/L   |
| 1,3-ジクロロプロペン        | <0.002  | mg/L | 化学的酸素要求量(COD)                     | 2.3   | mg/L   |
| チウラム                | <0.006  | mg/L | 浮遊物質質量(SS)                        | <1    | mg/L   |
| シマジン                | <0.003  | mg/L | 窒素(T-N)                           | 2.8   | mg/L   |
| チオベンカルブ             | <0.02   | mg/L |                                   |       |        |

# 水処理施設の維持管理に関する記録（放流水）

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年 4月 3日  
令和 7年 4月11日

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 8.0  | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | <0.5 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1   | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.8  | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年 5月 8日  
令和 7年 5月20日

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 7.2 | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.7 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1  | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.6 | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年 6月 5日  
令和 7年 6月12日

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 7.3  | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | <0.5 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1   | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.9  | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年 7月 3日  
令和 7年 7月15日

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 8.1 | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.6 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1  | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.8 | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年 8月 1日  
令和 7年 8月18日

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 8.3 | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.6 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1  | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.5 | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年 9月 6日  
令和 7年 9月19日

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 8.5 | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.7 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1  | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.6 | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年10月 2日  
令和 7年10月15日

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 8.5  | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | <0.5 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1   | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.6  | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年11月 6日  
令和 7年11月18日

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 8.5 | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1  | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.8 | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 7年12月 3日  
令和 7年12月22日

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| 水素イオン濃度(pH)     | 8.6  | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | <0.5 | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      | <1   | mg/L |
| 窒素(T-N)         | 2.8  | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 8年 1月 日  
令和 8年 1月 日

|                 |  |      |
|-----------------|--|------|
| 水素イオン濃度(pH)     |  | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |  | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      |  | mg/L |
| 窒素(T-N)         |  | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 8年 2月 日  
令和 8年 2月 日

|                 |  |      |
|-----------------|--|------|
| 水素イオン濃度(pH)     |  | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |  | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      |  | mg/L |
| 窒素(T-N)         |  | mg/L |

採取場所  
採取年月日  
測定結果日

放流水採取口  
令和 8年 3月 日  
令和 8年 3月 日

|                 |  |      |
|-----------------|--|------|
| 水素イオン濃度(pH)     |  | —    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |  | mg/L |
| 浮遊物質質量(SS)      |  | mg/L |
| 窒素(T-N)         |  | mg/L |

## 必要な措置を講じた年月日・内容

|     |     |    |     |     |
|-----|-----|----|-----|-----|
| 年月日 | 4月  | 5月 | 6月  | 7月  |
| 内容  | 無   | 無  | 無   | 無   |
| 年月日 | 8月  | 9月 | 10月 | 11月 |
| 内容  | 無   | 無  | 無   | 無   |
| 年月日 | 12月 | 1月 | 2月  | 3月  |
| 内容  | 無   |    |     |     |

## 残余容量

|       |             |
|-------|-------------|
| 測定年月日 | 令和7年3月31日   |
| 測定結果  | 600, 036 m³ |

地下水水質検査記録(年1回) (地下水)

採取場所 地下水B (上部)採取口 測定結果日 令和 7年 6月20日  
採取年月日 令和 7年 6月 5日 溶出試験結果 下記参照

| 分析項目               | 数値      | 単位   | 分析項目           | 数値      | 単位   |
|--------------------|---------|------|----------------|---------|------|
| カドミウム              | <0.0003 | mg/L | 1.1.1-トリクロロエタン | <0.1    | mg/L |
| 全シアン               | 不検出     | mg/L | 1.1.2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/L |
| 鉛                  | <0.005  | mg/L | トリクロロエチレン      | <0.001  | mg/L |
| 六価クロム              | <0.01   | mg/L | テトラクロロエチレン     | <0.001  | mg/L |
| 砒素                 | <0.005  | mg/L | 1.3-ジクロロプロペン   | <0.0002 | mg/L |
| 総水銀                | <0.0005 | mg/L | チウラム           | <0.0006 | mg/L |
| アルキル水銀             | 不検出     | mg/L | シマジン           | <0.0003 | mg/L |
| PCB                | 不検出     | mg/L | チオベンカルブ        | <0.002  | mg/L |
| ジクロロメタン            | <0.002  | mg/L | ベンゼン           | <0.001  | mg/L |
| 四塩化炭素              | <0.0002 | mg/L | セレン            | <0.005  | mg/L |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | <0.0002 | mg/L | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 0.33    | mg/L |
| 1.2-ジクロロエタン        | <0.0004 | mg/L | ふっ素            | <0.08   | mg/L |
| 1.1-ジクロロエチレン       | <0.01   | mg/L | ほう素            | <0.1    | mg/L |
| 1.2-ジクロロエチレン       | <0.004  | mg/L | 1.4-ジオキサン      | <0.005  | mg/L |

採取場所 地下水B (上部)採取口  
採取年月日 令和 7年 6月 5日  
測定結果日 令和 7年 6月26日  
ダイオキシン類 0.059 pg-TEQ/L

採取場所 地下水A (下部)採取口 測定結果日 令和 7年 6月20日  
採取年月日 令和 7年 6月 5日 溶出試験結果 下記参照

| 分析項目               | 数値      | 単位   | 分析項目           | 数値      | 単位   |
|--------------------|---------|------|----------------|---------|------|
| カドミウム              | <0.0003 | mg/L | 1.1.1-トリクロロエタン | <0.1    | mg/L |
| 全シアン               | 不検出     | mg/L | 1.1.2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/L |
| 鉛                  | <0.005  | mg/L | トリクロロエチレン      | <0.001  | mg/L |
| 六価クロム              | <0.01   | mg/L | テトラクロロエチレン     | <0.001  | mg/L |
| 砒素                 | <0.005  | mg/L | 1.3-ジクロロプロペン   | <0.0002 | mg/L |
| 総水銀                | <0.0005 | mg/L | チウラム           | <0.0006 | mg/L |
| アルキル水銀             | 不検出     | mg/L | シマジン           | <0.0003 | mg/L |
| PCB                | 不検出     | mg/L | チオベンカルブ        | <0.002  | mg/L |
| ジクロロメタン            | <0.002  | mg/L | ベンゼン           | <0.001  | mg/L |
| 四塩化炭素              | <0.0002 | mg/L | セレン            | <0.005  | mg/L |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | <0.0002 | mg/L | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 0.33    | mg/L |
| 1.2-ジクロロエタン        | <0.0004 | mg/L | ふっ素            | <0.08   | mg/L |
| 1.1-ジクロロエチレン       | <0.01   | mg/L | ほう素            | <0.1    | mg/L |
| 1.2-ジクロロエチレン       | <0.004  | mg/L | 1.4-ジオキサン      | <0.005  | mg/L |
|                    |         |      | 有機燐化合物         | 不検出     | mg/L |

採取場所 地下水A (下部)採取口  
採取年月日 令和 7年 6月 5日  
測定結果日 令和 7年 6月26日  
ダイオキシン類 0.059 pg-TEQ/L

地下水水質検査記録(年1回) (地下水)

採取場所 地下水D 採取口 測定結果日 令和 7年 6月20日  
採取年月日 令和 7年 6月 5日 溶出試験結果 下記参照

| 分析項目               | 数値      | 単位   | 分析項目           | 数値      | 単位   |
|--------------------|---------|------|----------------|---------|------|
| カドミウム              | <0.0003 | mg/L | 1.1.1-トリクロロエタン | <0.1    | mg/L |
| 全シアン               | 不検出     | mg/L | 1.1.2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/L |
| 鉛                  | <0.005  | mg/L | トリクロロエチレン      | <0.001  | mg/L |
| 六価クロム              | <0.01   | mg/L | テトラクロロエチレン     | <0.001  | mg/L |
| 砒素                 | <0.005  | mg/L | 1.3-ジクロロプロペン   | <0.0002 | mg/L |
| 総水銀                | <0.0005 | mg/L | チウラム           | <0.0006 | mg/L |
| アルキル水銀             | 不検出     | mg/L | シマジン           | <0.0003 | mg/L |
| PCB                | 不検出     | mg/L | チオベンカルブ        | <0.002  | mg/L |
| ジクロロメタン            | <0.002  | mg/L | ベンゼン           | <0.001  | mg/L |
| 四塩化炭素              | <0.0002 | mg/L | セレン            | <0.005  | mg/L |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | <0.0002 | mg/L | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 0.34    | mg/L |
| 1.2-ジクロロエタン        | <0.0004 | mg/L | ふっ素            | <0.08   | mg/L |
| 1.1-ジクロロエチレン       | <0.01   | mg/L | ほう素            | <0.1    | mg/L |
| 1.2-ジクロロエチレン       | <0.004  | mg/L | 1.4-ジオキサン      | <0.005  | mg/L |

採取場所 地下水D 採取口  
採取年月日 令和 7年 6月 5日  
測定結果日 令和 7年 6月26日  
ダイオキシン類 0.059 pg-TEQ/L

採取場所 地下水E 採取口 測定結果日 令和 7年 6月20日  
採取年月日 令和 7年 6月 5日 溶出試験結果 下記参照

| 分析項目               | 数値      | 単位   | 分析項目           | 数値      | mg/L |
|--------------------|---------|------|----------------|---------|------|
| カドミウム              | <0.0003 | mg/L | 1.1.1-トリクロロエタン | <0.1    | mg/L |
| 全シアン               | 不検出     | mg/L | 1.1.2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/L |
| 鉛                  | <0.005  | mg/L | トリクロロエチレン      | <0.001  | mg/L |
| 六価クロム              | <0.01   | mg/L | テトラクロロエチレン     | <0.001  | mg/L |
| 砒素                 | <0.005  | mg/L | 1.3-ジクロロプロペン   | <0.0002 | mg/L |
| 総水銀                | <0.0005 | mg/L | チウラム           | <0.0006 | mg/L |
| アルキル水銀             | 不検出     | mg/L | シマジン           | <0.0003 | mg/L |
| PCB                | 不検出     | mg/L | チオベンカルブ        | <0.002  | mg/L |
| ジクロロメタン            | <0.002  | mg/L | ベンゼン           | <0.001  | mg/L |
| 四塩化炭素              | <0.0002 | mg/L | セレン            | <0.005  | mg/L |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | <0.0002 | mg/L | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 0.33    | mg/L |
| 1.2-ジクロロエタン        | <0.0004 | mg/L | ふっ素            | <0.08   | mg/L |
| 1.1-ジクロロエチレン       | <0.01   | mg/L | ほう素            | <0.1    | mg/L |
| 1.2-ジクロロエチレン       | <0.004  | mg/L | 1.4-ジオキサン      | <0.005  | mg/L |

採取場所 地下水E 採取口  
採取年月日 令和 7年 6月 5日  
測定結果日 令和 7年 6月26日  
ダイオキシン類 0.059 pg-TEQ/L

## 地下水水質検査記録(毎月)

(地下水) Cl<sup>-</sup>: 塩化物イオン ・ EC: 電気伝導率

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年 4月 3日 | 令和 7年 4月 3日 | 令和 7年 4月 3日 | 令和 7年 4月 3日 |
| 測定結果日       | 令和 7年 4月11日 | 令和 7年 4月11日 | 令和 7年 4月11日 | 令和 7年 4月11日 |
| 塩化物イオン mg/L | 1.2         | 1.0         | <1          | <1          |
| 電気伝導率 mS/m  | 8.2         | 8.1         | 7.9         | 8.0         |

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年 5月 8日 | 令和 7年 5月 8日 | 令和 7年 5月 8日 | 令和 7年 5月 8日 |
| 測定結果日       | 令和 7年 5月20日 | 令和 7年 5月20日 | 令和 7年 5月20日 | 令和 7年 5月20日 |
| 塩化物イオン mg/L | 2.8         | 2.3         | 2.6         | 3.2         |
| 電気伝導率 mS/m  | 9.0         | 8.9         | 8.9         | 8.9         |

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年 6月 5日 | 令和 7年 6月 5日 | 令和 7年 6月 5日 | 令和 7年 6月 5日 |
| 測定結果日       | 令和 7年 6月12日 | 令和 7年 6月12日 | 令和 7年 6月12日 | 令和 7年 6月12日 |
| 塩化物イオン mg/L | 2.1         | 2.4         | 2.3         | 2.9         |
| 電気伝導率 mS/m  | 8.9         | 8.9         | 8.9         | 9.1         |

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年 7月 3日 | 令和 7年 7月 3日 | 令和 7年 7月 3日 | 令和 7年 7月 3日 |
| 測定結果日       | 令和 7年 7月15日 | 令和 7年 7月15日 | 令和 7年 7月15日 | 令和 7年 7月15日 |
| 塩化物イオン mg/L | 1.1         | 1.8         | 2.3         | 2.0         |
| 電気伝導率 mS/m  | 9.8         | 10.0        | 10.0        | 9.8         |

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年 8月 1日 | 令和 7年 8月 1日 | 令和 7年 8月 1日 | 令和 7年 8月 1日 |
| 測定結果日       | 令和 7年 8月18日 | 令和 7年 8月18日 | 令和 7年 8月18日 | 令和 7年 8月18日 |
| 塩化物イオン mg/L | <1          | <1          | <1          | <1          |
| 電気伝導率 mS/m  | 10.4        | 10.4        | 10.4        | 10.4        |

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年 9月 6日 | 令和 7年 9月 6日 | 令和 7年 9月 6日 | 令和 7年 9月 6日 |
| 測定結果日       | 令和 7年 9月19日 | 令和 7年 9月19日 | 令和 7年 9月19日 | 令和 7年 9月19日 |
| 塩化物イオン mg/L | <1          | <1          | <1          | <1          |
| 電気伝導率 mS/m  | 11.5        | 11.3        | 11.2        | 11.2        |

## 地下水水質検査記録(毎月)

(地下水) Cl<sup>-</sup>:塩化物イオン ・ EC:電気伝導率

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年10月 2日 | 令和 7年10月 2日 | 令和 7年10月 2日 | 令和 7年10月 2日 |
| 測定結果日       | 令和 7年10月15日 | 令和 7年10月15日 | 令和 7年10月15日 | 令和 7年10月15日 |
| 塩化物イオン mg/L | <1          | <1          | <1          | <1          |
| 電気伝導率 mS/m  | 8.5         | 8.5         | 8.4         | 8.4         |

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年11月 6日 | 令和 7年11月 6日 | 令和 7年11月 6日 | 令和 7年11月 6日 |
| 測定結果日       | 令和 7年11月18日 | 令和 7年11月18日 | 令和 7年11月18日 | 令和 7年11月18日 |
| 塩化物イオン mg/L | <1          | <1          | <1          | <1          |
| 電気伝導率 mS/m  | 6.9         | 6.8         | 6.9         | 6.9         |

| 採取場所        | 地下水A        | 地下水B        | 地下水D        | 地下水E        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取年月日       | 令和 7年12月 3日 | 令和 7年12月 3日 | 令和 7年12月 3日 | 令和 7年12月 3日 |
| 測定結果日       | 令和 7年12月15日 | 令和 7年12月15日 | 令和 7年12月15日 | 令和 7年12月15日 |
| 塩化物イオン mg/L | <1          | <1          | <1          | <1          |
| 電気伝導率 mS/m  | 7.7         | 7.7         | 7.8         | 7.8         |

| 採取場所        | 地下水A       | 地下水B       | 地下水D       | 地下水E       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 採取年月日       | 令和 8年 1月 日 | 令和 8年 1月 日 | 令和 8年 1月 日 | 令和 8年 1月 日 |
| 測定結果日       | 令和 8年 1月 日 | 令和 8年 1月 日 | 令和 8年 1月 日 | 令和 8年 1月 日 |
| 塩化物イオン mg/L |            |            |            |            |
| 電気伝導率 mS/m  |            |            |            |            |

| 採取場所        | 地下水A       | 地下水B       | 地下水D       | 地下水E       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 採取年月日       | 令和 8年 2月 日 | 令和 8年 2月 日 | 令和 8年 2月 日 | 令和 8年 2月 日 |
| 測定結果日       | 令和 8年 2月 日 | 令和 8年 2月 日 | 令和 8年 2月 日 | 令和 8年 2月 日 |
| 塩化物イオン mg/L |            |            |            |            |
| 電気伝導率 mS/m  |            |            |            |            |

| 採取場所        | 地下水A       | 地下水B       | 地下水D       | 地下水E       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 採取年月日       | 令和 8年 3月 日 | 令和 8年 3月 日 | 令和 8年 3月 日 | 令和 8年 3月 日 |
| 測定結果日       | 令和 8年 3月 日 | 令和 8年 3月 日 | 令和 8年 3月 日 | 令和 8年 3月 日 |
| 塩化物イオン mg/L |            |            |            |            |
| 電気伝導率 mS/m  |            |            |            |            |

焼却炉検査記録

採取場所 煙道  
採取年月日 令和 7年 9月10日  
測定結果日 令和 7年10月 7日  
測定時間 9:05 ~ 11:50

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| ダイオキシン類(排ガス)    | 0.49 ng-TEQ/m <sup>3</sup> |
| ダイオキシン類(焼却灰)    | 0.040 ng-TEQ/g             |
| ダイオキシン類(ばいじん)   | 0.013 ng-TEQ/g             |
| 硫黄酸化物濃度         | 1.3 volppm                 |
| ばいじん濃度          | 0.01 g/m <sup>3</sup> 以下   |
| 塩化水素濃度          | 3.2 mg/m <sup>3</sup>      |
| 窒素酸化物濃度         | 25 volppm                  |
| 水銀濃度(ガス状水銀)     | 0.22 μg/m <sup>3</sup>     |
| 水銀濃度(粒子状水銀)     | <0.1 μg/m <sup>3</sup>     |
| 全水銀濃度(ガス+粒子状水銀) | 0.23 μg/m <sup>3</sup>     |

採取場所 煙道  
採取年月日 令和 8年 3月 日  
測定結果日 令和 8年 3月 日  
測定時間 ~

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ダイオキシン類(排ガス)    | —                   |
| ダイオキシン類(焼却灰)    | —                   |
| ダイオキシン類(ばいじん)   | —                   |
| 硫黄酸化物濃度         | volppm              |
| ばいじん濃度          | g/m <sup>3</sup> 以下 |
| 塩化水素濃度          | mg/m <sup>3</sup>   |
| 窒素酸化物濃度         | volppm              |
| 水銀濃度(ガス状水銀)     | μg/m <sup>3</sup>   |
| 水銀濃度(粒子状水銀)     | μg/m <sup>3</sup>   |
| 全水銀濃度(ガス+粒子状水銀) | μg/m <sup>3</sup>   |

ばいじんの除去の実施状況

| 項 目             | 冷却設備                | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
|-----------------|---------------------|------------------|
| ばいじんの除去日        | バキューム車を使用し<br>清掃を行う | 毎日               |
| 令和 7年 4月29日     |                     |                  |
| 令和 7年 5月26日     |                     |                  |
| 令和 7年 6月30日     |                     |                  |
| 令和 7年 7月28日     |                     |                  |
| 令和 7年 8月25日     |                     |                  |
| 令和 7年 9月29日     |                     |                  |
| 令和 7年10月27日     |                     |                  |
| 令和 7年11月27日     |                     |                  |
| 令和 7年12月22日・26日 |                     |                  |
| 令和 8年 1月 日      |                     |                  |
| 令和 8年 2月 日      |                     |                  |
| 令和 8年 3月 日      |                     |                  |

# 施設管理シート

令和 7 年 4 月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                   | 備 考          |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 4/1                   | 問題なし。        |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           |                       |              |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 4/1                   | 問題なし。        |
|                   | コンピュータの作動       | ○           |                       |              |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 4/1                   | 問題なし。        |
|                   | 給水・排水           | ○           |                       |              |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 4/5                   | 問題なし。        |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           |                       |              |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 4/4・4/11<br>4/18・4/25 | 散水車による清掃を実施。 |
|                   | 構造物状況           | ○           |                       |              |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                       |              |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 4/5                   | 問題なし。        |
|                   | シートの破損          | ○           |                       |              |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 4/5                   | 問題なし。        |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           |                       |              |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 4/7                   | 4/7 外周水路清掃。  |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           | 4/19                  | 4/19 問題なし。   |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 4/19                  | 問題なし。        |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |              |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 4/19                  | 問題なし。        |
|                   | 設備の動作状況         | ○           |                       |              |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                     | —            |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 4/24                  | 問題なし。        |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 4/24                  | 問題なし。        |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。



# 施設管理シート

令和7年5月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                   | 備 考       |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 5/1                   | 問題なし。     |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           |                       |           |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 5/1                   | 問題なし。     |
|                   | コンピュータの作動       | ○           |                       |           |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 5/1                   | 問題なし。     |
|                   | 給水・排水           | ○           |                       |           |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 5/7                   | 問題なし。     |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           |                       |           |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 5/7・5/15<br>5/22・5/30 | 散水車による清掃。 |
|                   | 構造物状況           | ○           |                       |           |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                       |           |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 5/7                   | 問題なし。     |
|                   | シートの破損          | ○           |                       |           |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 5/7                   | 問題なし。     |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           |                       |           |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 5/9                   | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |           |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 5/9                   | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |           |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 5/9                   | 問題なし。     |
|                   | 設備の動作状況         | ○           |                       |           |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                     | —         |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 5/16                  | 問題なし。     |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 5/16                  | 問題なし。     |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

# 施設管理シート

令和 7 年 6 月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                   | 備 考       |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 6/2                   | 問題なし。     |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           |                       |           |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 6/2                   | 問題なし。     |
|                   | コンピュータの作動       | ○           |                       |           |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 6/2                   | 問題なし。     |
|                   | 給水・排水           | ○           |                       |           |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 6/7                   | 問題なし。     |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           |                       |           |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 6/6・6/13<br>6/20・6/27 | 散水車による清掃。 |
|                   | 構造物状況           | ○           |                       |           |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                       |           |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 6/7                   | 問題なし。     |
|                   | シートの破損          | ○           |                       |           |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 6/7                   | 問題なし。     |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           |                       |           |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 6/12                  | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |           |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 6/12                  | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |           |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 6/12                  | 問題なし。     |
|                   | 設備の動作状況         | ○           |                       |           |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                     | —         |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 6/20                  | 問題なし。     |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 6/20                  | 問題なし。     |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

# 施設管理シート

令和 7 年 7 月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                   | 備 考                       |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 7/1                   | 問題なし。                     |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           |                       |                           |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 7/1                   | 問題なし。                     |
|                   | コンピュータの作動       | ○           |                       |                           |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 7/1                   | 問題なし。                     |
|                   | 給水・排水           | ○           |                       |                           |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 7/5                   | 問題なし。                     |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           |                       |                           |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 7/2・7/12<br>7/19・7/26 | 散水車による清掃。                 |
|                   | 構造物状況           | ○           |                       |                           |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                       |                           |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 7/5                   | 問題なし。                     |
|                   | シートの破損          | ○           |                       |                           |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 7/5                   | 問題なし。                     |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           |                       |                           |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 7/18                  | 外周水路清掃を実施。(7/18)<br>問題なし。 |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |                           |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 7/18                  | 問題なし。                     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |                           |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 7/18                  | 問題なし。                     |
|                   | 設備の動作状況         | ○           |                       |                           |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                     | —                         |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 7/25                  | 問題なし。                     |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 7/25                  | 問題なし。                     |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

# 施設管理シート

令和 7 年 8 月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                   | 備 考                       |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 8/1                   | 問題なし。                     |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           |                       |                           |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 8/1                   | 問題なし。                     |
|                   | コンピュータの作動       | ○           |                       |                           |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 8/1                   | 問題なし。                     |
|                   | 給水・排水           | ○           |                       |                           |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 8/2                   | 問題なし。                     |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           |                       |                           |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 7/2・7/12<br>7/19・7/26 | 散水車による清掃。                 |
|                   | 構造物状況           | ○           |                       |                           |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                       |                           |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 8/2                   | 問題なし。                     |
|                   | シートの破損          | ○           |                       |                           |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 8/2                   | 問題なし。                     |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           |                       |                           |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 8/8                   | 外周水路清掃を実施。(7/18)<br>問題なし。 |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |                           |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 8/8                   | 問題なし。                     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |                           |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 8/8                   | 問題なし。                     |
|                   | 設備の動作状況         | ○           |                       |                           |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                     | —                         |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 8/18                  | 問題なし。                     |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 8/18                  | 問題なし。                     |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

# 施設管理シート

令和 7 年 9 月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                  | 備 考                                                  |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 9/1                  | 9/1 問題なし。                                            |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 9/1                  | 9/1 問題なし。                                            |
|                   | コンピュータの作動       | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 9/1                  | 9/1 問題なし。                                            |
|                   | 給水・排水           | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 9/3                  | 9/3 問題なし。                                            |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 9/2・9/9<br>9/16・9/26 | 散水車による清掃。                                            |
|                   | 構造物状況           | ○           |                      |                                                      |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                      |                                                      |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 9/3                  | 9/3 問題なし。                                            |
|                   | シートの破損          | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 9/3                  | 9/3 問題なし。                                            |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           | 9/9                  | 9/9 問題なし。                                            |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           | 9/9                  | 9/9 問題なし。                                            |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 9/5                  | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。               |
|                   | 設備の動作状況         | ○           | 9/9                  | 9/9 問題なし。                                            |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                    | —                                                    |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 9/5<br>9/12          | 9/5 台風 15 号(9/4~9/5)に伴う<br>臨時点検。 問題なし。<br>9/12 問題なし。 |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 9/12                 | 問題なし。                                                |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

# 施設管理シート

令和 7 年 10 月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                   | 備 考       |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 10/1                  | 問題なし。     |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           |                       |           |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 10/1                  | 問題なし。     |
|                   | コンピュータの作動       | ○           |                       |           |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 10/1                  | 問題なし。     |
|                   | 給水・排水           | ○           |                       |           |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 10/8                  | 問題なし。     |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           |                       |           |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 9/5・9/12<br>9/22・9/29 | 散水車による清掃。 |
|                   | 構造物状況           | ○           |                       |           |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                       |           |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 10/8                  | 問題なし。     |
|                   | シートの破損          | ○           |                       |           |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 10/8                  | 問題なし。     |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           |                       |           |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 10/15                 | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |           |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 10/15                 | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                       |           |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 10/15                 | 問題なし。     |
|                   | 設備の動作状況         | ○           |                       |           |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                     | —         |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 10/22                 | 問題なし。     |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 10/22                 | 問題なし。     |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

# 施設管理シート

令和 7 年 11 月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                       | 備 考       |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 11/1                      | 問題なし。     |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           |                           |           |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 11/1                      | 問題なし。     |
|                   | コンピュータの作動       | ○           |                           |           |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 11/1                      | 問題なし。     |
|                   | 給水・排水           | ○           |                           |           |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 11/3                      | 問題なし。     |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           |                           |           |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 11/4・11/11<br>11/18・11/25 | 散水車による清掃。 |
|                   | 構造物状況           | ○           |                           |           |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                           |           |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 11/3                      | 問題なし。     |
|                   | シートの破損          | ○           |                           |           |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 11/3                      | 問題なし。     |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           |                           |           |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 11/10                     | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                           |           |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 11/10                     | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                           |           |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 11/10                     | 問題なし。     |
|                   | 設備の動作状況         | ○           |                           |           |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                         | —         |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 11/17                     | 問題なし。     |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 11/17                     | 問題なし。     |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

# 施設管理シート

令和 7 年 12 月

点検者：安全環境整備室 笠井 賢示

| 場 所               | 管理項目            | 評価<br>(○/×) | 作業日                       | 備 考       |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 門扉                | 動作確認            | ○           | 12/1                      | 問題なし。     |
|                   | 劣化・破損状況         | ○           |                           |           |
| 計量設備              | 計測部の作動          | ○           | 12/1                      | 問題なし。     |
|                   | コンピュータの作動       | ○           |                           |           |
| 洗車設備              | 設備の動作           | ○           | 12/1                      | 問題なし。     |
|                   | 給水・排水           | ○           |                           |           |
| ガス抜き管             | 破損              | ○           | 12/6                      | 問題なし。     |
|                   | 目詰まり等による機能低下    | ○           |                           |           |
| 道路施設              | 路面状況            | ○           | 12/5・12/12<br>12/19・12/26 | 散水車による清掃。 |
|                   | 構造物状況           | ○           |                           |           |
|                   | 粉塵の飛散状況         | ○           |                           |           |
| 遮水シート             | シート溶着部のはがれ      | ○           | 12/6                      | 問題なし。     |
|                   | シートの破損          | ○           |                           |           |
| 擁壁・堰堤             | 堤体の沈下           | ○           | 12/6                      | 問題なし。     |
|                   | 傾斜・高さ           | ○           |                           |           |
| 雨水集排水施設           | 劣化・破損状況         | ○           | 12/12                     | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                           |           |
| 調整池               | 劣化・破損状況         | ○           | 12/12                     | 問題なし。     |
|                   | 土砂等の堆積状況        | ○           |                           |           |
| 水処理施設             | 施設劣化・破損状況       | ○           | 12/12                     | 問題なし。     |
|                   | 設備の動作状況         | ○           |                           |           |
| 防凍のための<br>処置 * 1  | 劣化・破損状況         | —           | —                         | —         |
| 侵入防止・敷地<br>境界フェンス | 劣化・破損状況         | ○           | 12/19                     | 問題なし。     |
| 衛生害虫              | 目視による監視<br>即日覆土 | ○           | 12/19                     | 問題なし。     |

\* 1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。